

Pièces de maintenance recommandées pour Toyota Land Cruiser 300 V6 3.3L Turbo Diesel

Kit 2 ans

Date

Bruxelles, 2026-05-23

#	Description	Qte
1	Bouchon de vidange	6
2	Joint de vidange	10
3	Filtre à huile	6
4	Filtre à air	6
5	Filtre à Diesel	6
6	Filtre habitacle	6
7	Plaquettes frein avant	1
8	Plaquettes frein arrière	1
9	Courroie Alternateur	1
10	Set Essuie glace	2

Nos banques :

1. ING BANK

Brussels - Belgium

SWIFT / BIC : BBRU BE BB

IBAN : **BE56 3631 3793 8888**

www.transautomobile.com

1589D Chaussée de Waterloo

1180 Brussels - Belgium

Tel : +32 2 352 01 31

Fax : +32 2 352 01 52

parts@transauto.be

VAT : **BE0424.019.365**