

Pièces de maintenance recommandées pour Toyota Land Cruiser 300 V6 GXL

Kit 2 ans

Date

Bruxelles, 2024-05-02

#	Description	Qte
1	Bouchon de vidange	6
2	Joint de vidange	10
3	Filtre à huile	6
4	Filtre à air	6
5	Filtre à Diesel	6
6	Filtre habitacle	6
7	Plaquettes frein avant	1
8	Plaquettes frein arrière	1
9	Courroie Alternateur	1
10	Set Essuie glace	2

Nos banques :

1. ING BANK

Brussels - Belgium

SWIFT / BIC : BBRU BE BB

IBAN : **BE56 3631 3793 8888**

www.transautomobile.com

1589D Chaussée de Waterloo

B-1180 Brussels - Belgium

Tel : +32 (0)2 / 352.01.31

Fax : +32 (0)2 / 352.01.52

info@transauto.be

VAT : BE.0424.019.365